

**Passfeder
Parallel key
Clavette**



Passfederverbindungen sind die gebräuchlichsten formschlüssigen Wellen-Naben-Verbindungen.

Die HASCO Passfeder Z1558/... sitzt in Wellen- und Nabennuten, wirkt als Mitnehmer und überträgt das Drehmoment von einem Bauteil auf das andere.

**Besondere
Merkmale**

- Formschlüssige Übertragung von Drehmomenten
- Zentrische Realisierung von Wellen-Naben-Verbindungen
- Einfache Mitnehmerverbindung
- Sichere Übertragung ohne Verkanten und Verspannen
- Entspricht DIN 6885 Form A
- Zeitersparnis durch leichtes Montieren und Demontieren

Parallel key connections are the most common type of keyed shaft/hub connections.

The HASCO parallel key Z1558/... fits in shaft and hub grooves, acts as a keyed joint and transmits the torque from one component to another.

**Special
Features**

- Keyed transmission of torques
- For centric shaft/hub connections
- Simple frictional puller connection
- Reliable transmission without tilting or twisting
- Corresponds to DIN 6885 Shape A
- Time savings through easy fitting and removal

Les jonctions par clavettes font partie des liaisons arbre-moyeu par complémentarité de formes les plus courantes.

La clavette HASCO Z1558/... est montée dans les rainures des arbres et des moyeux, elle a un effet d'entraînement et transmet le couple d'un élément à l'autre.


**Caractéristiques
particulières**

- Transmission de couples par complémentarité de formes
- Réalisation centrée de liaisons arbre-moyeu
- Liaison d'entraînement simple
- Transmission plus fiable sans décalage ni déformation
- Satisfait à la norme DIN 6885 forme A
- Gain de temps grâce à un montage et démontage simples


Z 1558 /...


Passfeder
Parallel key
Clavette

DIN 6885-1



Neu / New / Nouveau


	b1	h1	l1	Nr./No.
10	3	3	8	Z 1558/ 3x3x 8
			12	12
			16	16
			20	20
			25	25
			32	32
			36	36
			40	40
	4	4	12	Z 1558/ 4x4x12
			16	16
			20	20
			25	25
			32	32
			36	36
			40	40
			45	45
	5	5	14	Z 1558/ 5x5x14
			20	20
			22	22
			25	25
			32	32
			36	36
			40	40
			45	45
	6	6	20	Z 1558/ 6x6x20
			22	22
			25	25
			28	28
32			32	
40			40	
45			45	
50			50	
8	5	18	Z 1558/ 8x5x18	
		34	34	
		40	40	
8	7	20	Z 1558/ 8x7x20	

	b1	h1	l1	Nr./No.	
10	8	7	22	Z 1558/ 8x7x22	
			25	25	
			28	28	
			36	36	
			40	40	
			50	50	
			63	63	
			63	63	
	10	6	40	Z 1558/10x6x40	
			45	45	
			50	50	
			60	60	
		8	28	Z 1558/10x8x28	
			40	40	
			50	50	
			63	63	
	12	8	25	Z 1558/12x8x25	
			32	32	
			40	40	
			50	50	
		14	9	25	Z 1558/14x9x25
				32	32
				36	36
				63	63
	16	10	40	Z 1558/14x9x40	
			50	50	
			63	63	
			70	70	
20		12	50	Z 1558/14x9x50	
			63	63	
			70	70	
			80	80	
20	12	50	Z 1558/14x9x50		
		63	63		
		70	70		
		100	100		

Einbautoleranzen

Mounting tolerances

Tolérances de montage



Um eine sichere Passfederverbindung zur Übertragung von Drehmomenten zu gewährleisten, sind die Einbaumaße einzuhalten.

To ensure a dependable parallel key connection for torque transmission, the installation dimensions must be observed.

Respecter les dimensions de montage pour garantir une jonction fiable par clavette pour la transmission des couples.

Einbaubeispiel

Mounting example

Exemple de montage

