

Bedienungsanleitung  
 Operating Instructions  
 Mode d'emploi



Z 141/2

Prüfgerät  
 Tester  
 Contrôleur

## Besondere Merkmale

- Einfache Kontrollmöglichkeit von End- und Näherungsschaltern.
- Schnelle Endlagenpositionierung.
- Verwendbar als Durchgangsprüfer für: Zuleitungen, Heizelemente usw.
- Keine externe Spannungsversorgung notwendig.
- Interner Kurzschluss- und Überlastungsschutz.
- Akustischer und optischer Signalgeber.

## Technische Daten:

Stromversorgung: 2x9 V-Batterie  
 IEC 6 F 22  
 Gehäuse: ABS, weiß  
 Abmessung: 85 x 60 x 25 mm  
 Gewicht: ca. 145 g

## Inbetriebnahme

Batterie einsetzen.

Die Prüfung erfolgt bei gedrückter Taste (EIN).


End- bzw. Näherungs-Schalter von dessen Stromversorgung trennen.

## Prüfung / Einstellung von Endschaltern (z.B. Z 140/1) und Näherungsschaltern (z.B. Z 1471).

Anschluss der Kabel Z 1401 oder Z 1402 an Tastenklemmen nach Schema (Bild 1) ausführen.

Grüne LED leuchtet.

Bei Betätigung des End- bzw. Näherungsschalters leuchtet eine orange LED (Test) und es ertönt ein akustisches Signal.




## Durchgangsprüfung

Anschluss an Klemmen nach Schema (Bild 2) ausführen. Akustisches und optisches Signal ertönt.

## Anschlussschema

Bild 1

Bild 2



bn = Braun  
 bk = Schwarz  
 bu = Blau  
 +/- = Spannung  
 O = Ausgang

## Sicherheits-Hinweise

⚠ Bei leuchtender roter LED sind die Batterien auszutauschen.

Vor Durchführung einer Durchgangsprüfung sind Fremdspannungen abzuschalten und gegebenenfalls Kondensatoren zu entladen.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Features

- For easy checking of limit- and inductive proximity switches.
- Quick and accurate final positioning of switches.
- Suitable for checking of current passage for: Power cables, Heating cartridges etc.
- Requires no external power supply.
- Built-in short circuit proof, overload proof.
- Acoustical and visible signal transmitter.

## Technical Data:

Power supply:	Battery 2x9 V IEC 6 F 22
Housing:	Plastics (ABS), white
Dimensions:	85 x 60 x 25 mm
Weight:	approx. 145 g


## Start-up

- Insert battery.
- Keep button (ON) pressed, to initiate checking.
- Disconnect limit switch / inductive proximity switch from power supply.

## Checking / setting-up of limit switches (e.g. Z 140/1) and inductive proximity switches (e.g. Z 1471).

Connect cable Z 1401 or Z 1402 to terminals by following the diagram, Fig. 1.  
Green monitor lamp lights up.


When operating limit switch / inductive proximity switch the orange monitor lamp (Test) lights up and an acoustic signal is activated.



## Checking of current passage

Connection to terminals by following the diagram, Fig. 2. Acoustical and visible signal is activated.

## Terminal layout



- bn = Brown
- bk = Black
- bu = Blue
- +/- = Voltage
- O = Output

## Safety notes

⚠ Replace batteries if red monitor lamp lights up.

Before starting check of current passage, switch off any external voltage and, if necessary, discharge condensers.

Technical modifications are reserved.

## Caractéristiques particulières

- Possibilité d'un contrôle facile des commutateur de fin course / déclencheur de proximité.
- Positionnement rapide en fin de course.
- Utilisable comme contrôleur de continuité pour : les câbles d'alimentation, les résistances de chauffage, etc.
- Aucune alimentation électrique externe nécessaire.
- Dispositif de protection interne contre les court-circuits et les surcharges.
- Transmetteur acoustique et optique de signaux.

## Caractéristiques techniques:

Alimentation électrique:	Pile 2x9 V IEC & F 22
Boîtier:	ABS, blanc
Cotes:	85 x 60 x 25 mm
Poids:	env. 145 g

## Mise en service


- Mettre la pile en place
- Le contrôle s'effectue lorsque la touche (MARCHE) est enfoncée.
- Le commutateur de fin course / déclencheur de proximité doivent tous être coupés de leur alimentation électrique respective.

## Contrôle/Réglage des commutateurs de fin de course (Z 140/1 p. ex.) et des déclencheur de proximité (Z 1471 p. ex.)

Procéder au raccordement du câble Z 1401 ou Z 1402 aux bornes des touches, conformément au schéma (III. 1).

La DEL verte s'allume.


Lorsque l'on actionne l'commutateur de fin de course / déclencheur de proximité, la DEL orange s'allume (test) et un signal acoustique se fait entendre.



## Contrôle de continuité

Procéder au raccordement aux bornes conformément au schéma (III. 2). Un signal optique et acoustique se fait entendre.

## Schéma de raccordement



- bn = Brun
- bk = Noir
- bu = Bleu
- +/- = Tension
- O = Sortie

## Instructions de sécurité

⚠ Lorsque la DEL rouge s'allume, il conviendra de remplacer les piles.

Avant de procéder à un contrôle de continuité, toutes les tensions électriques étrangères doivent être coupées et les condensateurs doivent être déchargés le cas échéant.

Sous réserve de modifications techniques.